

أولاً: اشتراطات الصحة والسلامة في معمل الحاسب الآلي

١. التأكد من سلامة التوصيلات والأسلاك الكهربائية وخلوها من القطع أو الجرح .

٢. وجود منظمات كهربائية للحاسبات للحفاظ على ثبات الجهد العالي والمنخفض.

٣. التأكد من سلامة القاطع الكهربائي الرئيسي وأنه يفصل أوتوماتيكياً في حال حدوث التماس كهربائي.

٤. فحص أجهزة الحاسب الآلي والتأكد من سلامتها.

٥. توفر أدوات السلامة داخل المعامل ووضعها في مكان يسهل الوصول لها والتأكد من صلاحيتها.

٦. وجود تهوية مناسبة داخل المعمل.

٧. وجود نظام إنذار مبكر للكشف عن الدخان والحريق.

٨. إبعاد أي مواد قابلة للاشتعال والمواد السائلة عن أجهزة الحاسب الآلي.

٩. عدم لبس الخواتم والساعات أو أي معدن موصل عند العمل على الدوائر الكهربائية.

١٠. وجود مخارج للطوارئ.

١١. الإلتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية قبل الكشف عن الأجهزة المتضررة.

الدليل الإجرائي لقواعد الصحة والسلامة المهنية لمعامل الحاسب الآلي



جامعة أم القرى
UMM AL-QURA UNIVERSITY

ثانياً: معدات السلامة والوقاية اللازمة في معامل الحاسب الآلي

1. طفايات الحريق المناسبة.

2. صندوق الإسعافات الأولية.

3. بطانية إخماد الحريق.

4. سطل الرمل.

5. حذاء سلامة عازل للكهرباء.

6. قفازات عازلة للكهرباء.

7. لوحات إرشادية لمخارج الطوارئ.